



La Confederación Hidrográfica del Cantábrico actúa en la conservación del río Asón

- Los trabajos se ejecutan en un tramo de unos 32 km y cuentan con un presupuesto inicial de 138 600 €.


07 de junio de 2024- La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Asón, desde Val de Asón en Arredondo hasta su desembocadura. A su paso por los términos municipales de Arredondo, Ruesga, Ramales de la Victoria, Rasines y Ampuero.

Las actuaciones se ejecutan en un tramo de unos 32 km y cuentan con un presupuesto inicial de 138 600 €. Las labores principales consisten en la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva, en la retirada de restos vegetales acumulados en el cauce, así como en la retirada de árboles secos, enfermos, caídos o con peligro de caída, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce y evitar posibles inundaciones y daños a infraestructuras. Además, de la retirada de residuos de origen antrópico.


Estos trabajos se realizan a través de la empresa pública Tragsa dentro del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico fuera de las zonas urbanas, ya que en las zonas urbanas las labores de conservación y mantenimiento de cauces son competencia de los ayuntamientos.

En el año 2023 la inversión realizada en trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en Cantabria fue de 1,55 millones de euros, repartida en 62 actuaciones en 33 municipios.


Nota de prensa




Localización de las actuaciones




Previo a las actuaciones se observan varios árboles caídos en el cauce del río Asón



Acumulación de vegetación susceptible de ocasionar taponamientos a lo largo del cauce



Acumulaciones de restos vegetales




Trabajos manuales de retirada de restos antrópicos



Trabajos manuales de retirada de residuos de origen antrópico



Acopio de los residuos de origen antrópico retirados del cauce



Trabajos de troceo de árbol caído en la margen del río Asón



Trabajos con motosierra de retirada de árboles caídos